



正确堆叠



正确堆叠



不能过量



配戴安全眼镜



配戴安全手套




严格遵守安全
规章制度



配戴一个防尘面罩



使用耳罩



使用面罩





使用镀金或镀银
配件时要戴上手套



配戴安全帽



穿戴保护工作服



正确操作



白色的地方,穿着
专用的鞋和衣服



细读操作说明



阅读操作规程



焊接时,穿戴专用
的面罩及焊工服



配戴焊接面罩






机械只允许有资格证
的人员维修



离开时先关停机械



机器维修前先关闭电源



阅读机械操作规程

不得有灰尘

不得有泥土

不得有污染物



门必须关闭



小细节成就高质量

无尘室
不能有污染



遵守工厂质量规则